

カメラ・アイ


阪神・淡路大震災 市内の情景

震災文庫

1

195

芦屋市





三条町付近



三条町付近

00096072556



本通り商店街・甲陽市場西口付近（大樹町・公光町）から北方面（H7. 1. 18撮影）



本通り商店街・甲陽市場西口付近（大樹町・公光町）から南方面（H7. 1. 18撮影）



三八通り・甲陽市場東口付近（大樹町・茶屋之町）から北方（H7. 1. 18撮影）



三八通り南口付近（大樹町・茶屋之町）から北方（H7. 1. 18撮影）



津知町12番西側道路から北方面 (H7. 1. 18撮影)



神戸市東灘区深江北町1丁目、鳴尾・御影線付近から芦屋方面(東方面)をのぞむ (H7. 1. 18撮影)




津知町から北方面 (H7. 1. 18撮影)



川西町8番西側付近から北方面 (H7. 1. 25撮影)




川西町8番付近 (H7. 1. 25撮影)



津知公園テント村入り口付近 (H7. 1. 25撮影)



津知公園テント村内部 (H7. 1. 25撮影)



津知町・川西町・清水町・前田町付近 (航空写真) (H7. 3. 12撮影)



清水町・前田町付近



清水町・前田町付近



前田町火災跡



清水町から南方面



三条南町 8 番付近 (H7. 2. 26撮影)



JR芦屋駅北側、ラポルテ西館西側道路付近から北方面 (H7. 1. 18撮影)



親王塚町付近 (H7. 1. 18撮影)



楠町13番、くすのき住宅 (H7. 1. 18撮影)



楠町13番、くすのき住宅 (H7. 1. 18撮影)



県道奥山精道線、山手町24番付近から北方面 (H7. 1. 18撮影)



上宮川町1番、芦屋アートセンターが倒壊し、道路をふさぐ (H7. 1. 18撮影)



伊勢町付近



打出町付近



若宮町付近



精道小学校体育館の避難所 (H7. 1. 31撮影)



1月31日、天皇、皇后両陛下は、精道小学校の避難所を訪れ、避難生活を送る人たちにお見舞いのお言葉を掛けられた。



芦屋浜地区液状化



芦屋浜地区液状化



潮見町西浜公園内の液状化



高浜町の道路状況 (H7. 2. 21撮影)



芦屋浜防潮堤付近



若葉町6番（芦屋浜）防潮堤宮川河口付近から西方面（H7. 2. 21撮影）



芦屋浜、高浜町南仮設住宅（航空写真）（H7. 3. 12撮影）



特別養護老人ホーム「喜楽苑」（H7. 2. 21撮影）



市役所南館2階廊下の避難者（H7. 1. 18撮影）



市役所北館1階市民課ロビー付近の避難者、1月19日の夜、北館の避難所は倒壊の恐れがあるため閉鎖された。（H7. 1. 18撮影）



北館1階市民ロビーの避難者（H7. 1. 18撮影）



市役所北館入口付近に配備された自衛隊の給水車に並ぶ市民（H7. 1. 18撮影）



市立体育館の屋根が落下 (H7. 1. 27撮影)



市立体育館の屋根が落下 (H7. 1. 27撮影)



南館 3 階の市議会議場の天井が落下 (H7. 3. 14撮影)



芦屋川左岸JR跨線橋



芦屋川左岸JR跨線橋



芦屋川左岸JR跨線橋

阪神・淡路大震災 市内の情景

発行：芦屋市市長室広報課

〒659 芦屋市精道町7番6号

TEL 0797・38・2006

発行月：1995年10月

写真協力：建設部道路課・消防本部予防課